

Checkliste “Ballenmattierung”

Zeitaufwand	Ein bis zwei Tage
Schwierigkeitsgrad	Schwierig (braucht Übung)
Geeignet für	<ul style="list-style-type: none">• Mäßig beanspruchte Oberflächen und Schrankinnenseiten
Nicht geeignet für	<ul style="list-style-type: none">• Je nach Produkt nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none">• Sehr stark glänzende Oberflächen sind möglich
Benötigte Werkzeuge	<ul style="list-style-type: none">• Watte• Baumwolltuch• Messbecher• Schleifpapier Korn 400• Schleifpapier Korn 3.000-4.000• Rührstab• Leisten zum unterlegen
Sicherheitshinweise	<ul style="list-style-type: none">• Handschuhe tragen• Es ist kein Atemschutz notwendig.
Vorbereitung der Oberfläche	<ul style="list-style-type: none">• Schleifen bis Korn 240• Sorgfältiges Schleifen des Hirnholzes bis Korn 240• Entstauben
Arbeitsablauf	<ul style="list-style-type: none">• Schleifen• Entstauben• Erster Auftrag Schnellschleifgrundierung• Nach zwei Stunden Trocknungszeit erfolgt ein Zwischenschliff mit Korn 320 oder Korn 400• Mehrere Aufträge mit Ballenmattierung, zwischen den Aufträgen eine Trockenzeit von 15 Minuten einhalten.• Nach drei bis vier Aufträgen eine Trockenzeit von einem Tag einhalten.• Bei Bedarf mit Korn 3.000 - 4.000 nachpolieren