

Checkliste “Lösemittellack”

Zeitaufwand	Zwei bis drei Tage
Schwierigkeitsgrad	Aufwändig
Geeignet für	<ul style="list-style-type: none">• Mäßig beanspruchte Oberflächen, bei Verwendung spezieller Lacke auch für Treppen und Fußböden geeignet.
Nicht geeignet für	<ul style="list-style-type: none">• Je nach Produkt nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Für Treppen und Fußböden sind spezielle Lacke notwendig.
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none">• Es kommen je nach Lack unterschiedliche Lösemittel zum Einsatz. Das muss beim Reinigen der Geräte und beim Verdünnen berücksichtigt werden.
Benötigte Werkzeuge	<ul style="list-style-type: none">• Schaumstoff- oder Mikrokraterrolle• Farbwanne• Schleifpapier Korn 320• Schleifpapier Korn 2000• Rührstab• Leisten zum unterlegen
Sicherheitshinweise	<ul style="list-style-type: none">• Lackreste und Lösemittel dürfen nicht in den Abfluss• Geeigneter Atemschutz sollte verwendet werden.
Vorbereitung der Oberfläche	<ul style="list-style-type: none">• Schleifen bis Korn 240• Sorgfältiges Schleifen des Holzuntergrundes bis Korn 240• Entstauben
Arbeitsablauf	<ul style="list-style-type: none">• Schleifen• Entstauben• Erster Lackauftrag• Nach 24 Stunden Trocknungszeit erfolgt ein Zwischenschliff mit Korn 320 oder Korn 400• Zweiter Lackauftrag• Erneut 24 Stunden trocknen lassen• Bei Bedarf mit Korn 2.000 nachpolieren